

Данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению по ГУП "ОКЭС"

Сентябрь 2020 г.

название (филиал, РУЭС) ОГУ КЭС

№ п.п.	Наименование электроустановки		Признак нарушения	Причина нарушения	Дополнительная информация по причинам нарушений	Срабатывание коммутации (защ. у.-ва)	Дата	Время откл.	Время вкл.	Длительность перерыва электроснабжения	Принятые меры	Отключенные потребители (эл.установки)	Примечание
	ПС или РП	№ТП											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сорочинский КЭС ТП-121 (ОКЭС)	гр.1 (абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	Пожар в здании КНС №4 по ул.Зеленая	Группа не отключалась	01.09.2020	03ч05м	03ч50м	00ч45м	КНС запитана по резерву от ТП-153	КНС (резерв)	
2	г. Оренбург ТП-3221 2СШ (ОКЭС)	гр. ЦТП	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	ТП-3221 2СШ гр. ЦТП сгорел ПН ф. В нагрузка А-17А В-15А С-17А	ПН-400А	03.09.2020	17ч50м	18ч38м	00ч48м	гр. ЦТП заменили ПН гр вкл.	ЦТП (резерв)	
3	Бугурусланский КЭС Асекеевский РУЭС ТП-34(ОКЭС)	гр. Салихьянова 2 (ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	В ВРУ Салихьянова 2 сгорел вводной АВ	Группа не отключалась	07.09.2020	09ч40м	10ч05м	00ч25м	Заменили АВ, гр. Салихьянова 2 включили	Полиция, пожарная часть, дет. Сад, жилой сектор.	
4	Орский КЭС ТП-1063(ОКЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждены 2 опоры	Группа не отключалась	08.09.2020	08ч00м	14ч05м	06ч05м	Заменили ж\б опоры	Уличное освещение	
5	Орский КЭС ТП-456(ОрПО)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	15 Прочее	В результате пожара в магазине поврежден 1 пролет СИП(ОКЭС)	Группа не отключалась	08.09.2020	12ч15м	14ч35м	02ч20м	Заменили пролет СИП	Уличное освещение	
6	Орский КЭС ТП-229(ОКЭС)	гр. Уличное освещение(ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №7	Группа не отключалась	09.09.2020	08ч05м				Уличное освещение	Менять будут 10.09.

7	Илекский РУЭС ТП-50(ОКЭС)	гр.1(абонентская)	5. Неисправность в эл. установках сторонних организаций и лиц.	3 Обрыв (схлест) провода	На абонентской ВЛ-0,4кВ схлест	2 ПН-100А	09.09.2020	10ч00м	10ч28м	00ч28м	Устранили схлест, заменили ПН.	ИП	
8	Илекский РУЭС, Краснохолм ТП-95(ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	Сильный ветер. Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено.	Отключился автомат 160А.	09.09.2020	21ч35м	22ч30м	00ч55м	Произвели осмотр ВЛ-0,4кВ, повреждений не обнаружено, группу вкл.	ПКЗ, жилой сектор.	
9	Оренбург ТП-3160(ОКЭС)	гр. Администрация (абонентская)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	14 Повреждение в эл. установках абонентов	При производстве земельных работ порвали КЛ-0,4кВ от ТП-3160 до ВРУ Администрации(абонентская)	2 ПН-250А	16.09.2020	15ч42м	21ч51м	06ч09м	КЛ-0,4кВ восстановили, вкл. гр. Администрации	Администрация	
10	Оренбург ТП-3040(ОКЭС)	гр. 11 Линия (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер	ПН-250 А фазы "В"	17.09.2020	05ч16м	05ч38м	00ч22м	Заменили ПН, группу вкл.	Жилой сектор.	
11	Абдулинский КЭС ТП-6 (ОКЭС)	гр.4(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	16 Не выявленная, неустановленная причина.	На отходящей гр. Сгорел ПН. Осмотр причину отключения не выявил	ПН-100А	19.09.2020	20ч10м	20ч25м	00ч15м	Заменили ПН, группу вкл.	Жилой сектор.	
12	Переволоцкий РУЭС ТП-76 (ОКЭС)	гр.№1 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	2 Падение деревьев (веток)	ВЛ-0,4 кВ гр.№1 на опору №30 произошло падение дерева, обрыв провода в пролете опор №29-31	АВ-250А	20.09.2020	09ч30м	12ч30м	03ч00м	Устранили повреждение, гр.№1 вкл.	Жилой сектор.	
13	Абдулинский КЭС ТП-45 (ОКЭС)	гр.№1(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	ТП-45 РУ-, 0,4 кВ гр.№1 нагрев контакта фазы "А", сгорел ПН фазы "С"	ПН-250 А фазы "С"	20.09.2020	09ч50м	12ч35м	02ч45м	Произвели замену неподвижных контактов на рубильнике, гр.№1 вкл.	магазин Пятёрочка, жилой сектор.	

14	Бугурусланский КЭС ТП-90 (ОКЭС)	гр.Омская	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Ветер. Осмотр ВЛ-0,4 кВ поврежденный не выявил.	АВ-63А	20.09.2020	10ч15м	10ч35м	00ч20м	Повторно вкл.	Жилой сектор.	
15	Бугурусланский КЭС ТП-108 (ОКЭС)	гр.Аптека, ж/д 30-32 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	3 Обрыв (схлест) провода	Обнаружили наброс на ВЛ-0,4кВ (ОКЭС) в пролёте опор 3-4.	АВ-250А	21.09.2020	19ч25м	19ч43м	00ч18м	устранили, вкл.	Жилой сектор.	
16	Александровский РУЭС ТП-170 (ОКЭС)	гр.2 (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	Осмотр ВЛИ-0,4кВ дефектов не выявил. Превышение нагрузки номинала ПН на гр.0,4кВ №2 от ТП-170 (ОКЭС): 80-140-80А	ПН-160А по ф.В	21.09.2020	22ч07м	22ч19м	00ч12м	Заменяли ПН, группу вкл.	Жилой сектор.	
17	г. Оренбург ТП-1199 (абонентская)	гр.Дом Офицеров(ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	8 Повреждение КЛ	Повреждена КЛ-0,4кВ(ОКЭС) от ТП-1199 до ВРУ Дом Офицеров.	ПН не сгорали.	22.09.2020	08ч15м	09ч43м	01ч28м	В ВРУ Дома Офицеров перевели нагрузку на резервное питание с ТП-3115.	Дом Офицеров.	
18	г. Оренбург ТП-3184 (ОКЭС)	гр.4 (ОКЭС)	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора №13	Группа не отключалась	23.09.2020	12ч38м	12ч38м	00ч00м	Замену опоры будут производить 24.09.2020г.	Подключенных абонентов нет	
19	Соль-Илецкий РУЭС ТП-77(ОКЭС)	гр.3 и гр.5(ОКЭС) совместный подвес	2. Воздействие сторонних лиц и организаций.	5 Повреждение опоры	В результате ДТП повреждена опора ВЛ-0,4кВ №4(ОКЭС)	Группа не отключалась	25.09.2020	18ч05м	21ч10м	03ч05м	Поврежденную опору заменили.	Абоненты не отключались	
20	Бугурусланский КЭС КТП-80 (ОКЭС)	гр.Мичурина (ОКЭС)	4. Нарушение условий эксплуатации, другие причины.	15 Прочее	На ВЛИ-0,4кВ (ОКЭС) оп.№10 СИП перетёрся о контур заземления и произошло возгорание.	АВ-125А	30.09.2020	19ч05м	22ч05м	03ч00м	устранили, вкл.	магазин, жильё	





